



ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ANALİZ LABORATUVARLARI
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 1
06800 Çankaya/ANKARA

Deney Raporu
Testing Report

Müşterinin adı/adresi : ODTÜ ISI SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Customer name/address

Deney Kod Numarası : -
Order No.

Numunenin adı ve tarifi : Isı Su İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen şebeke suyu numunesi
Name and identity of test item

Numunenin kabul tarihi : 11.09.2025
The date of receipt of test item

Açıklamalar : -
Remarks

Deneyin yapıldığı tarih : 11.09.2025-16.09.2025
Date of Test

Raporun sayfa sayısı : 2
Number of pages of the report

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür **Tarih**
Seal **Date**
16.09.2025

Deney Sorumlusu
Vice Laboratory Manager
Mehmet HAMGÜL

Baş Yönetici
Top Manager
Prof. Dr. Tuha Hande BAYRAMOĞLU

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid.

Sayı: 88621405/105

T.C.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ LABORATUVARLARI

ODTÜ Isı Su İşletme Müdürlüğü tarafından 11.09.2025 tarihinde teslim edilen şebeke suyu örneği ile yapılan analiz/ler neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.

ODTÜ ŞEBEKE SUYU NUMUNESİ

Parametre	Birim	Ölçüm Sonucu					Kullanılan Metot
		Sağlık Merkezi	Kreş	Isı Santrali	Aşağı Yurtlar	Kafeterya	
T. Koliform	Koloni/100 ml	0	0	0	0	0	Membran filtre, SM 9222 B:2005 (Standart Toplam Koliform Membran Filtre Prosedürü)

M-H

